



Tlačivo na interpeláciu

Meno a priezvisko poslanca: PhDr. Mgr. Ladislav Kalász

Adresa: Štefánikova 8, 05921 Svit, ladislavkz19@gmail.com

Interpelácia zo dňa: 22.5.2023

Stručný a konkrétny text interpelácie:

Občania sa sťažujú na zlý stav exteriéru Kultúrneho domu vo Svite, konkrétne na schodišťa v jeho okolí, ktoré sú dlhodobo v havarijnom stave. Prikladám fotodokumentáciu stavu vonkajšieho areálu, odpadnutá dlažba na viacerých miestach schodišťa, porušená dlažba v hornom úseku, odpadnuté dlažbové bloky na stenách schodíšť. Ide o miesta na ktorých návštevníkom Kultúrneho domu, alebo náhodným okoloidúcim hrozí dlhodobo nebezpečie úrazu.





Otázky:

1. Kto je zodpovedný za údržbu priestoru, za tento dlhodobý neriešený stav a z akého dôvodu tieto nedostatky doteraz neboli priebežne operatívne odstránené?
2. Kedy budú odstránené hore uvedené nedostatky? Poprosím o konkrétny termín odstránenia, začiatok a ukončenie prác.

ODPOVEĎ:

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o., zabezpečuje správu objektu Dom kultúry Svit, J. A. Baťu 198, parc. č. 175/1. Námestie J. A. Baťu parc. č. 181/38 nie je predmetom ich správy.



Napriek uvedenému sa zamestnanci BYTOVÉHO PODNIKU SVIT každoročne podieľali na drobných lokálnych opravách odpadnutých obkladov, tak, aby sa zabránilo možnému vzniku úrazu. Stav schodiska sa udržiaval v nie vizuálnom, ale v bezpečnom stave, aby bola pravdepodobnosť vzniku úrazu na uvoľnených častiach minimalizovaná.

V roku 2016 BYTOVÝ PODNIK SVIT upozornil mesto Svit, o technickom stave budov mesta v správe, že dochádza k zatekaniu do CO krytu zo severnej strany objektu. Z dôvodu stále sa zhoršujúceho stavu (zatekanie, namrzanie a degradácia železobetónovej konštrukcie) už boli lokálne opravy neudržateľné.

23. februára 2017 schválilo MsZ uznesením č. 32/2017 plán priorít (priorita č. 24 - sanácia technických porúch ktoré vyplynuli a vznikli po realizácii rekonštrukcie námestia), oprava sa však nerealizovala.

V roku 2020 bola mestu Svit predložená správa o súčasnom nevyhovujúcom stave, taktiež správca dal vypracovať Technický posudok aut. projektantovi Ing. Ivanovi Kollárovi a predložil mestu Svit na odstránenie nedostatkov diela – odstránenie zatekania do CO krytu v spravovanom objekte Domu kultúry.

Na horeuvedených nedostatkoch sa začalo pracovať už v roku 2021, kedy boli vykonávané obhliadky, sondy podkladového materiálu a hľadali sa riešenia, ako súčasný, nevyhovujúci stav odstrániť a zabrániť tak ďalším škodám. Vzhľadom k veľkému poškodeniu obkladu, nebolo možné tento obklad späťne použiť. Preto sa navrhla alternatíva, že namiesto obkladu sa použije marmolit v podobnom odtieni, ako bol pôvodný obklad. Vrchne vrstvy obkladu boli zachovalé, preto sa rozhodlo o ich spätnom použití.

V roku 2022 bola zahájená mestom Svit v súčinnosti s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT komplexnejšia oprava námestia. Začalo sa s odstraňovaním obkladu z betónových konštrukcií a vyspravením podkladu v časti medzi schodiskami na východnej a západnej strane a kultúrnym domom, muriva na východnej strane v časti medzi schodiskom a bezbariérovým prístupom a muriva na západnej strane medzi bočným a hlavným schodiskom.

Práce na oprave námestia pokračuje aj tento rok. Po skončení zimného obdobia, hneď ako nám počasie dovolilo práce pokračovali. Po skončení oprav muriva sa bude pokračovať na oprave schodísk, stĺpov pred vchodom a opravou dlažby pred kultúrnym domom.

Veríme, že občania, ktorí sa sťažujú si všimli, že havarijný stav námestia pred kultúrnym domom sa rieši. Nie je ale v našich silách všetku tu prácu vykonať v krátkom časovom úseku. Preto prosíme občanov o trpezlivosť.



MESTO SVIT









MESTO SVIT





MESTO SVIT





MESTO SVIT

**Odpoved' na interpeláciu žiadam doručiť
a jej zodpovedanie na najbližšom MsZ**

~~písomne~~/elektronicky *